



**Dirección Operativa
Subdirección de Laboratorio**

PALOMA No 20 COL CAMPESTRE LAS CAÑADAS

Tel 322 6 9191 Ext 4201 y 4203

INFORME DE RESULTADOS

INSTALACION

Apoyo Especial, SAYULITA 2

No. DE FOLIO: **04682/21**

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 23 DEC 2021 02 30 PM

FECHA DEL REPORTE: 24 DEC 2021

ORDEN DE EJECUCION: 04440/21

FECHA Y HORA DE RECEPCION DE MUESTRA: 24 DEC 2021 11:39 AM

TIPO DE MUESTRA: Agua de Mar

MPIO: PUERTO VALLARTA

ESTADO: JALISCO

SOLICITADO: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

MUESTREADOR: SUBDIRECCION DE OPERACION

Determinación	Unidad	NMX-AA-120-SCFI-2006	Resultados	Referencias
PARAMETRO MICROBIOLÓGICO				
Enterococos	NMP/100 mL	200.0	203,000	METODO QUANTI-TRAY 20C

"LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE REPORTE SOLO AMPARAN LA MUESTRA SOMETIDA Y NO PODRAN SER REPRODUCIDOS EN FORMA PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO"
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SCFI-2001 SE SUSTITUYE EL PUNTO () POR LA COMA (,) PARA SEPARAR DECIMALES

SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO

QFB. E. SORAYA TOPETE C.